Отчет проверки качества

Номер отчета:

Дата отчета:

Инспектируемые товары:

Общая информация

Имя поставщика		**Номер предмета**	2338-P09, 2338-P02, 2338B-P09, 2338B-P02, 3158-P02, 3158-L02 , 6989-P02, 2301-TS10-7, 2301-TS10-2, 2346-P09
Дата проверки		**Имя продукта**	Офисный стул
Место проверки	China(Jiangmen,Guangdong)	**Общее число**	332 штук
Тип проверки	Финальная выборочная проверка	**Комбинированный отбор образцов**	Да
Спецификация проверки	☐ образец утверждения ☐ технический файл ☐ спецификация продукта ☒ Товарная накладная ☐ заказ продукта ☐ другое:		

Результаты проверки

Общий вывод	**Рассматривается согласно замечаниям # 1~8**				
Резюме инспекции	**Заключение**	**Замечания**			
A. Внешний вид и качество изготовления	**Одобрено**	**Дефекты**	Критично	Значи-тельно	Незначи-тельно
		Размер образца	20	20	20
		AQL	Не позволено	2.5	4.0
		Max	0	1	2
		Найдено	0	1	1
B. Сверка количества	**Рассматривается**	**Замечание# 4**			
C. Соответствие продукции	**Рассматривается**	**Замечание # 1**			
D. Упаковка / Маркировка / Этикетирование	**Рассматривается**	**Замечание # 2**			
E. Измерение данных / испытание продукта	**Рассматривается**	**Замечание # 3, 5, 6**			

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Замечания	
1	Во время проверки не был предоставлен эталонный образец.
2	Информация о транспортной маркировке / упаковке / этикетке не были предоставлены для проверки.
3	Информация о размере / весе не была предоставлена для проверки.
4	В упаковочном листе было указано 316 шт, но по факту было готово к отгрузке 332 шт. Количество артикула 6989-P02 составляло 40 шт.(4 шт. в коробке) вместо 10 шт.(1 шт. в коробке), как было указано в упаковочном листе. Во время осмотра было также обнаружено, что 6 штук товара из 332 штук были закончены, но не упакованы в картонную коробку.
5	Не было предоставлено необходимого оборудования для испытаний на устойчивость и проверку влажности деревянных компонентов.
6	Не было предоставлено необходимого оборудования для проведения теста на нагрузку.

A. Внешний вид и качество изготовления

Стандарт проверки	ANSI/ASQ Z1.4 Единый план отбора образцов		
Уровень проверки	**Фиксированная выборка для проверки**		
Классификация дефектов	Критично	Значительно	Незначительно
AQL	Не допустимо	2.5	4.0
Количество образцов	24	24	24
Максимально допустимо	0	1	2
Общее число выявленных	0	1	1

Найденные дефекты	Критично	Значительно	Незначительно
Для продукта # 2238-P09 , Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2238-P02 , Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2238B-P09 , Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2238B-P02 , Количество образцов: 2 шт			1
Пятно от клея			
Для продукта # 3158-P02, Количество образцов: 2 шт			
Масляное пятно на задней поверхности		1	
Для продукта # 3158-L02, Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 3124-P02, Количество образцов: 3 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 6989-P02, Количество образцов: 3 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2301-TS10-7, Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2301-TS10-2, Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Для продукта # 2346-P09, Количество образцов: 2 шт			
Дефектов нет			
Всего		**1**	**1**

Для продукта# 2238B-P02

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

	-
Пятно от клея	Описание

Для продукта # 3158-P02

	-
Масляное пятно на задней поверхности	Описание

B. Сверка количества

B1	Сверка количества	Рассматривается					
Номер продукта	Номер заказа	Объем заказа (шт./наборов)	Количество для отгрузки (шт./наборов)	Доступное количество			Незакон-ченное количество (шт./наборов)
				Упако-ванное количество (шт./наборов)	Упако-ванные коробки (короб-ки)	Законченно, но неупако-ванно (шт./наборов)	
2338-P09	NO5 2006	34	34	33	33	1	0
2338-P02	NO5 2006	35	35	34	34	1	0
2338B-P09	NO5 2006	28	28	28	7	0	0
2338B-P02	NO5 2006	32	32	32	8	0	0
3158-P02	NO5 2006	25	25	24	24	1	0

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

3158-L02	NO5 2006	30	30	29	29	1	0
3124-P02	NO5 2006	40	40	39	39	1	0
6989-P02	NO5 2006	40	40	40	10	0	0
2301-T10-7	NO5 2006	20	20	20	20	0	0
2301-TS10-2	NO5 2006	24	24	24	24	0	0
2346-P09	NO5 2006	24	24	23	23	1	0
	Всего	**332**	**332**	**326**	**251**	**6**	**0**

C. Соответствие продукции

C1	Соответствие стиля / материала / цвета	Рассматривается согласно замечанию # 1

Продукт # 2338-P02

Обзор продукта	Обзор продукта
	

Продукт # 2338-P09

Обзор продукта	Обзор продукта

Продукт # 2338B-P02

Обзор продукта	Обзор продукта

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Продукт # 2338B-P09

Обзор продукта	Обзор продукта

Продукт # 3158-P02

Обзор продукта	Обзор продукта

Продукт # 3158-L02

Обзор продукта	Обзор продукта

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Продукт # 3124-P02	
Обзор продукта	Обзор продукта
Продукт # 6989-P02	
Обзор продукта	Обзор продукта
Продукт # 2301-TS10-7	
Обзор продукта	Обзор продукта

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.



Продукт # 2310-TS10-2

Обзор продукта	Обзор продукта

Продукт # 2346-P09

Обзор продукта	Обзор продукта

D. Упаковка / Маркировка / Этикетирование

D1	Проверка почтовых отметок	Рассматривается согласно замечанию # 2
		-

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Наружная маркировка



Маркировка для отправки



Продукт # 2301-TS10-2

Маркировка для отправки

Наружная маркировка

Маркировка для отправки



Наружная маркировка

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

	
Маркировка для отправки	-

D2	**Упаковка / Маркировка / Этикетирование**	**Рассматривается согласно замечанию# 2**

Продукт # 2338-P02

Обзор способа упаковки (наружная коробка)	Обзор способа упаковки (наружная коробка)
Упаковка и детали упаковки	Упаковка и детали упаковки
	
Упаковка и детали упаковки	Упаковка и детали упаковки
	
Упаковка и детали упаковки	Упаковка и детали упаковки

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

этикетка	
Продукт# 2338-P09	
Обзор способа упаковки (наружная коробка)	Обзор способа упаковки (наружная коробка)
	
Упаковка и детали упаковки	Упаковка и детали упаковки
	
Упаковка и детали упаковки	этикетка

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Упаковка и детали упаковки



-



Продукт # 2338B-P09

Обзор способа упаковки (наружная коробка)	Обзор способа упаковки (наружная коробка)
Упаковка и детали упаковки	Упаковка и детали упаковки

Упаковка и детали упаковки

Упаковка и детали упаковки

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.



-

Продукт # 2338B-P02

Обзор способа упаковки (наружная коробка)	Обзор способа упаковки (наружная коробка)
	
Упаковка и детали упаковки	Этикетка
	
Упаковка и детали упаковки	-

Спецификация упаковки и деталей упаковки

Артикулы 2338B-P09,2338B-P02, 6989-P02 были упакованы по 4 стула в транспортный картон с инструкцией по эксплуатации и маркировкой для отправки. Что касается остальных артикулов, то они были упакованы по 1 стулу в транспортный картон с инструкцией по эксплуатации и маркировкой для отправки.

E. Измерение данных / испытание продукта

	Метод проверки	Требования к проверке	Фактические находки	Количество образцов	Результат теста

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

E2	Размер продукта / Измерение веса	Измеряется согласно спецификации продукта или утвержденному образцу. Допускается обычно отклонение +/- 3%, если нет дополнительных требований к деталям от клиента.	См.ниже табл Согласно замечанию #5	11	рассматривается
E4	Тест на сборку	Тест на сборку проводится в соответствии с руководством по эксплуатации или руководством на упаковке, чтобы увидеть, что продут завершен, этапы сборки соответствуют, а готовый продукт хорошо работает.	Проблем не обнаружено	11	соответствует
E5	Проверка специальных функций (для функций, которые могут быть проверены только после полной сборки продукта)	Все заявленные функции выполняются должным образом. (такие функции как установка / настройка, работа этих функции - все это должно соответствовать требованиям.)	Проблем не обнаружено	11	соответствует
E7	Испытание на адгезию	Для испытания на адгезию при окраске, тиснении фольгой, УФ-покрытии, печати необходимо использовать клейкую ленту 3M 600 (или схожий вариант) . Отслаивание не должно превышать более 10% .	Проблем не обнаружено	11	соответствует

Продукт #	Ширина (см)	Высота (см)	Н-высота (см)	Длина сидушки (см)	Длина спинки (см)	Вес продукта (кг)
2338-P02	66.2	118.7	124.2	51.0	76.3	20.58
2338-P09	65.5	118.0	124.5	50.2	76.0	21.45

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

2338B-09	63.5	108.8	/	49.5	65.0	13.42
2338B-02	63.0	109.3	/	49.6	65.0	14.18
3158-P02	66.0	112.0	118.0	48.0	68.5	21.68
3158-L02	66.5	112.0	118.2	47.8	68.3	21.65
3124-P02	63.0	104.0	115.0	54.7	62.0	18.98
6989-P02	62.0	104.0	/	53.5	59.0	12.12
2301-TS10-7	68.0	114.5	127.0	50.0	66.5.	21.92
2301-TS10-2	67.5	114.0	128.0	50.5	66.0	21.88
2346-P09	65.5	118.0	124.5	50.0	75.5	19.62

Фото теста



Проверка веса продукта

Проверка веса продукта

Ширина

Ширина

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Высота	Высота
Н-высота	Н-высота
Длина сидушки	Длина сидушки
Высота спинки	Высота спинки

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.



Тест на сборку



Тест на сборку

Тест на сборку

Проверка специальных функций

Проверка специальных функций

Проверка специальных функций

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Проверка специальных функций	Проверка специальных функций
	
Тест на сборку	Тест на сборку
	
Тест на функциональность	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Тест на функциональность	Тест на функциональность
	
Тест на сборку	Тест на сборку
	
Тест на сборку	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Тест на функциональность	Тест на функциональность
Тест на функциональность	Тест на функциональность
	
Тест на сборку	Тест на сборку

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Тест на сборку	Тест на функциональность
Тест на функциональность	Тест на функциональность
	
Тест на функциональность	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

	
Тест на сборку	Тест на сборку
	
Тест на сборку	Тест на сборку
	
Тест на функциональность	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Тест на сборку	Тест на сборку
Тест на сборку	Тест на функциональность
	
Тест на функциональность	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

	
Тест на функциональность	Тест на функциональность
	
Тест на функциональность	Тест на сборку
Тест на сборку	Тест на функциональность

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Тест на функциональность	Тест на функциональность
	-
Тест на функциональность	-

F. Информация

F1	Размер коробки	95.5/65.0*65.0/45.5*66.5СМ -103/72.5*67.5/47.5*62.8 см 67.0*43.0*67.0 см-112*77.0*55.0 см
F2	Вес брутто коробки	24.76кг -60.30 кг
F3	Общее число картонных коробок, отобранных случайным образом для проверки	Всего 11 коробок были отобраны случайно
F4	Номер коробки на транспортной марке	нет
F5	Есть ли коллекция образцов, если да, то указать номер товара, название цвета, размер и т.д.	Нет
F6	Друга информация:-	

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Размер коробки

Размер коробки

Размер коробки

Размер коробки



Размер коробки

Размер коробки

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.

Проверка веса коробки	Проверка веса коробки

Команда по проверке

Проинспектировано Дата инспекции	004
Рассмотрено Дата рассмотра	Прудников Александр

конец отчета.

Результаты отражают наши выводы во время и в месте проверки. Этот отчет не освобождает продавца / производителей от их договорных обязательств и не лишает покупателей права на компенсацию за любые очевидные и / или скрытые дефекты, не обнаруженные во время нашей выборочной проверки или возникшие после нее. Этот отчет не свидетельствует об отгрузке. Окончательное утверждение требуется клиенту перед отгрузкой товара.